

Il Cubatore x Quick Start Metro digital

Enhorabuena,
por haber comprado
Il Cubatore, el sistema
ideal para medir tablas.

Modo de funcionamiento general

Il Cubatore se utiliza para medir digitalmente el volumen de paquetes de tablas refiladas o no refiladas. Un paquete puede estar formado por tablas, vigas u otros elementos con espesor uniforme y longitud o anchura diferentes. Antes de la medición, se registra la información sobre el paquete (esencia, cliente, etc.), posteriormente se mide la longitud (o se inserta manualmente) y finalmente se mide el ancho tabla por tabla. El sistema reconoce la medida detectada: anchura si es < 90 (valor personalizable), longitud si es > 90 . A cada anchura corresponde la longitud de la tabla anterior hasta que se modifique.


Los datos registrados pueden ser visualizados, modificados y añadidos en cualquier momento utilizando la aplicación Il Cubatore, antes de su transmisión al Cubatore Cloud (si está disponible una red móvil). Il Cubatore Cloud es una página web donde es posible gestionar el almacén de los paquetes, elaborar los datos registrados, imprimir listas de contenido (packing lists), etiquetas con códigos de barra y exportar los datos para otras aplicaciones.

A continuación encontraréis las instrucciones para empezar a utilizar vuestro Cubatore.

Elementos accesorios



Metro digital con
fuente de alimentación



Smartphone industrial
con cargador



Muñequera de soporte
para smartphone

Software Cubatore

Paquetes

2024-03-01 2024-03-25

ID	PAQ	COM	CLIE	CAL	TIPC	GRF	WO	MEC	SAV	-L	+L	-W	+W	A	TAB	VOL	FECHA	TAG
505775	10001		Xavier	A	Cant...	Seco	Haya	Aleja...	Madrid	220	320	22	35	22	11	0,167	2024-03-21	

NOTE:

NÚMERO	ALTURA	LENGTH	WIDTH	CANTIDAD	M ³	CÓDIGO DE BARRA	MALETERO CÓDIGO
1	22 mm	220 cm	30 cm	1	0,015		
2	22 mm	220 cm	32 cm	1	0,015		
3	22 mm	220 cm	30 cm	1	0,015		
4	22 mm	220 cm	25 cm	1	0,012		
5	22 mm	220 cm	22 cm	1	0,011		
6	22 mm	220 cm	22 cm	1	0,011		
7	22 mm	240 cm	24 cm	1	0,013		
8	22 mm	240 cm	24 cm	1	0,013		
9	22 mm	240 cm	26 cm	1	0,014		
10	22 mm	320 cm	32 cm	1	0,023		
				11	0,167		

Software
Cubatore

Instrucciones smartphone



- 1 Ajuste del volumen
- 2 Encendido y apagado smartphone
- 3 Conector de carga





Instrucciones metro digital



- 1 Encendido y apagado
- 2 Reiniciar la medición
- 3  /  /  / 
- 4  / 
- 5  Conexión bluetooth
- 6  Confirmar la medición
- 7 Rebobinado cinta métrica
- 8 Conector de carga
- 9 Cinta métrica

Punto #1: Crear un nuevo paquete

- 1 Encender el metro
- 2 Comprobar la conexión bluetooth entre smartphone y metro *
- 3 Abrir la aplicación > Menú > Paquetes
- 4 Crear un nuevo paquete pulsando el símbolo +
- 5 Introduzca los datos obligatorios y haga clic en la marca de verificación
- 6 ¡Se puede empezar a medir!



* El símbolo bluetooth en su smartphone debe ser verde. Si es rojo o para otros con la conexión ver más abajo en la sección Preguntas y respuestas"




Punto #2: Medición

- 1 Medir la longitud de las tablas con el metro o introducirla manualmente
- 2 Medición: extraer el flexometro y confirmar con el botón 
- 3 Medir la anchura tabla por tabla
- 4 ¿Te equivocaste al medir? Rebobina el flexometro y pulsa en el botón 
- 5  Paquete completado
- 6  Envío de los paquetes a la Nube (sincronización)



Punto #3: Cloud-Software

- 1 Iniciar sesión en la página web www.infometrics.eu (login)
- 2 Menú > Paquetes
- 3 Explosión lista de materiales
- 4 Exportar a Excel
- 5 Imprimir lista de contenido (packing list)



Para exportar, imprimir, eliminar etc., seleccionar el paquete marcando la casilla a la derecha.

Preguntas y respuestas

Conexión bluetooth del metro


- 1 Encender el metro
- 2 Activar el bluetooth en el smartphone
- 3 Abrir la aplicación en el smartphone
- 5 Haga clic en el símbolo de bluetooth (rojo) y seleccione Monolith-MIT
- 6  Verifique la conexión en el smartphone (el símbolo debe haberse puesto en verde) y en el metro



Preguntas y respuestas


Sustitución del flexometro

- 1 Desenroscar los tornillos de la tapa
- 2 Retirar la cinta
- 3 Insertar la nueva cinta
- 4 Cerrar la tapa y enroscar









www.infometrics.eu

+39 0472 057890