Il Cubatore x

Quick Start Calibre digital






Modo de funcionamiento general

Il Cubatore se utiliza para medir de forma digital troncos con o sin corteza. Antes de la medición, los datos básicos del lote, por ejemplo el cliente, la esencia, la calidad y la reducción de la corteza son registrados en la aplicación Il Cubatore. Después, los troncos son medidos uno por uno con el calibre digital. La longitud y la calidad (o la esencia) pueden ser modificados rápidamente con un movimiento de deslizamiento en la aplicación Il Cubatore. La aplicación muestra constantemente cantidad y volumen total con y sin corteza.

Al final, los datos de las mediciones pueden ser todavía comprobados, modificados o completados, imprimidos a través de una impresora portátil o transferidos a la Nube. Il Cubatore en presencia de una red móvil: Il Cubatore-Cloud es una página web en la cual los datos recopilados pueden ser elaborados, imprimidos y exportados a otras aplicaciones. Asimismo, los datos básicos como los clientes, las esencias, etc., pueden ser registrados, modificados o integrados.

A continuación encontraréis las instrucciones para empezar a utilizar vuestro Cubatore.








Instrucciones smartphone



- 1 Ajuste del volumen
- 2 Encendido y apagado smartphone
- 3 Conector de carga

Instrucciones calibre y láser



- Encendido láser y confirmación de la medición
- 2 Apagado láser
- Conexión bluethooth y nivel de batería
- 4 Batería
- 5 Puntas plegables
- 6 Ajuste

Punto #1: Crear un nuevo lote

- Encender el láser
- Verificar la conexión Bluetooth *
- 3 App > Menú > Lotes


- 4 Crear un nuevo lote pulsando el símbolo +
- Introduzca los datos obligatorios y haga clic en la marca
- 6 Usted puede comenzar a medir!














* El símbolo bluetooth en su smartphone debe ser verde. Si es rojo o para otros con la conexión ver más abajo en la sección Preguntas y respuestas"



Punto #2: Medición

1 Abrir el calibre


- 4 Completar el lote
- 2 Medir los troncos con el calibre
- 5 Enviar los lotes a la Nube (sincronización)
- Hacer doble clic en el láser para efectuar la medición




Punto #3: Cloud-Software


- Iniciar sesión en la página web www.infometrics.eu (login)
- Menú > Lotes
- 3 Explosión lista de materiales
- 4 Exportar a Excel
- 5 Imprimir lista de contenido (packing list)











Para exportar, imprimir, modificar, eliminar, etc., seleccionar el lote marcando la casilla a la derecha.






Preguntas y respuestas

Connessione bluetooth

- 1 Encender el láser
- Activar/comprobar Bluetooth en el smartphone
- 3 Iniciar la aplicación en el smartphone
- Haga clic en el símbolo bluetooth (rojo) y seleccione "Disto"
 - Compruebe la conexión en el smartphone (el símbolo debe ser verde) y en el láser













II Cubatore



II Cubatore











www.infometrics.eu +39 0472 057890